


ZADATAK 1



PODACI:


$E = 2 \cdot 10^4 \text{ kN/cm}^2$,
 $F_1 = 50 \text{ kN}$, $q = 5 \text{ kN/cm}$,
 $d_S = 10 \text{ cm}$, $d_U = 8 \text{ cm}$,
 $a = 30 \text{ cm}$, $b = 40 \text{ cm}$, $l = 70 \text{ cm}$
 $w_B = -0,009 \text{ cm}$
 $\sigma_d = 12 \text{ kN/cm}^2$,
 $\varepsilon_d = 0,1\%$.

Uz zadatok 1

Na gornjoj slici je prikazan aksijalno opterećen štap.

- 1.1 Odrediti silu F_2 , a zatim odrediti presečne normalne sile u poljima šata i skicirati njihov dijagram. [Poena 20]
- 1.2 Odrediti pomeranje w_C tačke C i proveriti čvrstoću i krutost šata. [Poena 10]

ZADATAK 2




PODACI:

$E = 2 \cdot 10^4 \text{ kN/cm}^2$, $M_1 = 10 \text{ kNm}$
 $M_2 = 20 \text{ kNm}$, $q = 20 \text{ kN/m}$
 $l = 5 \text{ m}$, $\sigma_d = 15 \text{ kN/cm}^2$

Uz zadatok 2

- 2.1 Za I20 profilnu gredu, metodom umetanja zloba na mestu ukleštenja, odrediti Y_A , Y_B i M_A . [Poena 15]
- 2.2 Proveriti čvrstoću grede. [Poena 25]

ZADATAK 3

**PODACI:**

$E = 2 \cdot 10^4 \text{ kN/cm}^2$,
 $d_S = 10 \text{ cm}$, $d_U = 8 \text{ cm}$, $l = 70 \text{ cm}$, $k = 10 \text{ cm}$,
 $\sigma_d = 12 \text{ kN/cm}^2$.

Uz zadatak 3

Na gornjem kraju metalne cevi zavaren je konzolni element. Na njegovom slobodnom kraju deluje sila F .

3.1 Odrediti dozvoljenu silu $F_d = F$ i napone u karakterističnim tačkama, a zatim skicirati raspodelu napona za poprečni presek cevi. [Poena 22,5]

3.2 Skicirati jezgro preseka na osnovu dovoljnog broja tačaka. [Poena 7,5]